

## Baustellenbericht



Von: Lars Kappes

Rückwand Schrank Beschädigung  
vor Demontage.

Erstellt am: 31. Januar 2019, 12:42 Uhr  
Standort: Mayerhofen



Von: Lars Kappes

Erstellt am: 31. Januar 2019, 12:53 Uhr  
Standort: Pulheim



Von: Lars Kappes

Schimmelbildung Wand Zimmer 1.  
Vorgang an Maler übergeben.

Erstellt am: 31. Januar 2019, 12:59 Uhr  
Standort: Mayerhofen



Von: Lars Kappes


Erstellt am: 31. Januar 2019, 12:59 Uhr  
Standort: Mayerhofen



Von: Lars Kappes

Schimmelübergriff Wandelement

Erstellt am: 31. Januar 2019, 13:00 Uhr  
Standort: Mayerhofen



Von: Lars Kappes

Erstellt am: 31. Januar 2019, 13:00 Uhr  
Standort: Pulheim